

## АКТ

прийому готовності дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3  
«Сонечко» Ірпінської міської ради Київської області  
до нового 2023 / 2024 навчального року

Повна адреса: місто Ірпінь, вул. Вериківського, б. 1.

Телефон: 098 463 47 77.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника: Сич Людмила Леонтіївна

Відповідно до Наказу начальника управління освіти і науки Ірпінської міської ради « Про створення комісії щодо перевірки готовності закладів освіти до нового 2023-2024 н.р.» від « 17 » 08 2023 р. № 98-О перевірку проводила комісія в складі:

Голова комісії: О.Білорус - начальник управління освіти і науки Ірпінської міської ради;

Члени комісії:

- Т.Білецька - головний спеціаліст управління освіти і науки Ірпінської міської ради;
- Г.Заєць - головний спеціаліст управління освіти і науки Ірпінської міської ради;
- Т.Панасюк - спеціаліст управління освіти і науки Ірпінської міської ради;
- О. Запольська – заступник начальника управління - начальник відділу за дотриманням санітарного законодавства Бучанського РУ ГУ Держпродспоживслужби у Київській області (за згодою);
- В. Прядко – майор поліції, старший інспектор СЮП Бучанського РУП ГУНП у Київській області (за згодою).;
- Д.Жилюк – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи Ірпінської Міської Ради(за згодою) ;

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти \_\_\_\_\_» (наказ МОН №\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. ---

2. У 2023/ 2024 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 3 груп, 40 вихованців.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік - в наявності.

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального -

поточного - задовільний

хто виконував роботи з ремонту будівель – ПП «Практика» селище Ворзель; ТОВ «ВК ДБН» місто Харків; Ірпінський філіал ТОВ Юніт Бі; ТОВ «СПЕЦМЕДВЕНТИЛЯЦІЯ»; працівники закладу.

\* 5. Стан території та її площа - задовільний, 0,3003 га

6. Кількість і стан допоміжних споруд – 2 (котельня, харчоблок), стан задовільний.  
 Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан - в наявності, стан задовільний.

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан - в наявності, стан задовільний

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Найпростіше укриття	м.Ірпінь, вул. Вериківського, б. 1	50	ні	ні	так	готовий

8. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	21	-	-	100	100%	
Здобувачі освіти	40	-	-	-	-	

9. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) - ні;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) - наявна;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) - ні;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) - немає ;
- наявність внутрішнього відео спостереження - немає.

10. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан наявні спортивні споруди (стан задовільний), окремий спортивний майданчик відсутній.

11. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Завідувача ДНЗ	1	Так		Так		Так
Методичний	1	Так		Так		Так
Медичної сестри	1	Так		Так		Так

12. Наявність методичного кабінету - в наявності  
13. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників - немає  
14. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	2	2	
	Магнітофони	1	1	
	Телевізори	1	1	
	Кінопроектори	1	1	
	Екрани	1	1	

15. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами спортивна (обладнана) та актова зала знаходяться у одному приміщенні, площа 78 м<sup>2</sup>, стан задовільний.
16. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки - спортивна та актова зала знаходяться у одному приміщенні, площа 78 м<sup>2</sup>, стан забезпечення пожежної безпеки задовільний.
17. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) - задовільний.  
Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм - потреба відсутня.
18. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць - на території закладу в окремій будівлі обладнано харчоблок.  
забезпеченість та стан меблів - задовільний,  
забезпеченість технологічним обладнанням - забезпечено відповідно до потреби,  
санітарний стан - задовільний,  
умови для миття рук - задовільні.  
Наявність проточної води: холодної - від загальної мережі, гарячої - від бойлерів.
19. Організація питного режиму - організовано.
20. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів - наявний медичний кабінет, медичний контроль здійснює старша медична сестра (1 ставка).
21. Наявність і стан бібліотеки - відсутня (не передбачено).
22. Фонд підручників, посібників, художньої літератури - у групових приміщеннях обладнано куточки книги, періодичних видань - відсутні.
23. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами - забезпечено.
24. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення - перевірка здійснювалася (лютий 2020 р.)-
25. Стан пожежної безпеки:  
Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту - в наявності;



Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання – на території садочка в наявності резервуар для води

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння - в наявності, перезарядка проводилася у серпні 2022 року.

Справність електромереж та електрообладнання, блискавко захисту - електромережі та електрообладнання у задовільному стані, система блискавко захисту відсутня.

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування - автоматична система протипожежного захисту відсутня.

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів - в наявності 3 евакуаційні виходи, не захаращені у задовільному стані;

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами - не проводилася;

Інші питання пожежної безпеки \_\_\_\_\_.

26. Стан покрівлі - задовільний.

27. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання - централізоване, стан задовільний ;

газопостачання (електропостачання) централізоване , задовільний;

каналізація - централізована, стан задовільний

Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну задовільний.

28. Наявність підсобного господарства та його стан - відсутнє.

29. Наявність гуртожитку та його стан - відсутній.

30. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) є в наявності.

31. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан міні котельня на газовому опаленні, стан задовільний.

32. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом забезпечений.

33. Наявність та реєстрація колективного договору в наявності реєстраційний номер №18 від 25.02.2019 року.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

Заклад до роботи у новому навчальному році готовий

Голова комісії

Члени комісії:

О.Білорус

Т.Білецька

Г.Заєць

Т.Панасюк

О. Запольська

В. Прядко

Д.Жилюк